

# Incertidumbre en las mediciones directas e indirectas

Recordando...

- Para la selección de un instrumento de medición nos basamos en la Regla de Oro de la Metrología

$$I \leq 0.1T$$

Luego,

- La tolerancia corregida por la incertidumbre del instrumento queda definida como:

$$T_c = T - I = \pm(T/2 - I/2)$$

## Mediciones directas

El valor de la magnitud que se desea medir se obtiene en una única medición y con un instrumento de lectura directa

Incertidumbre en la medición directa:

- Sin tener en cuenta los errores derivados del ambiente y del operador, queda como única causa de error la incertidumbre del instrumento de medición

$$L = L_L \pm I_{inst} / 2$$

$$I_{inst} / 2 = \pm 20 \mu\text{m}$$

$$I_{inst} / 2 = \pm \left( 2 + \frac{L_L [\text{mm}]}{75} \right) \mu\text{m}$$

## Mediciones indirectas

El valor de la magnitud que se desea medir se obtiene a partir de los valores (medidos o conocidos de algún modo) de otras magnitudes  $x_i$ , relacionados entre sí mediante una cierta función matemática

En Metrología Dimensional:

- Las magnitudes  $x_i$  suelen ser, en la mayoría de los casos, de tipo dimensional (lineal o angular) o geométrico
- Las funciones de relación son siempre matemáticamente muy sencillas, por lo que pueden expresarse fácilmente en forma explícita

## Mediciones indirectas

En la cátedra de *Física Experimental* se dio una expresión general para el cálculo de propagación de incertezas en medidas indirectas:

$$q = f(x, y)$$

$$|\Delta q| = \left| \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \right| |\Delta x| + \left| \frac{\partial q}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \right| |\Delta y|$$

Esta expresión está asociada a un nivel de confianza mayor al 99%.

## Incertidumbre en la medición indirecta

La “Guía para la expresión de la incertidumbre de medición” (ISO/TAG 4/WG 3, 1993) define los siguientes tipos de incertidumbres:

- **Incertidumbre estándar (*i*)**
  - Incertidumbre del resultado de una medición expresada como una desviación estándar (nivel de confianza del 68%)
  - La incertidumbre estándar se obtiene a partir de una distribución de posibles valores de una magnitud  $x_i$

## Incertidumbre en la medición indirecta

La “Guía para la expresión de la incertidumbre de medición” (ISO/TAG 4/WG 3, 1993) define los siguientes tipos de incertidumbres:

- Incertidumbre combinada ( $i_c$ )
  - Incertidumbre estándar del resultado de una medición cuando este resultado es obtenido a partir de los valores de otras magnitudes

$$i_c = \sqrt{c_1^2 i_1^2 + c_2^2 i_2^2 + \dots + c_n^2 i_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 i_i^2}$$

donde,  $i_i$  son las incertidumbres estándar de las magnitudes  $x_i$   
 $c_i$  son coeficientes de ponderación

## Incertidumbre en la medición indirecta

La “Guía para la expresión de la incertidumbre de medición” (ISO/TAG 4/WG 3, 1993) define los siguientes tipos de incertidumbres:

- **Incertidumbre expandida ( $I$ )**
  - Intervalo de valores alrededor del resultado de una medición donde se espera esté incluida una fracción considerable de ellos
  - Se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura ( $k$ ) que representa el nivel de confianza requerido

$$I = ki_c$$

El factor de cobertura toma valores entre 2 y 3 que corresponden a niveles de confianza entre 95 y 99%, respectivamente

## Incertidumbre en la medición indirecta

Para el cálculo de la incertidumbre de una medida indirecta (incertidumbre combinada) se plantean las siguientes hipótesis de partida:

- El valor de la magnitud que se desea medir se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes  $x_i$  relacionados mediante una cierta función matemática
- Las incertidumbres estándar de todas las magnitudes  $x_i$  que intervienen en la función son conocidas
- Las magnitudes  $x_i$  son independientes entre sí

$$y = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

$$x_1 = \overline{x_1} \pm I_1$$

$$x_2 = \overline{x_2} \pm I_2$$

...

$$x_n = \overline{x_n} \pm I_n$$

## Incertidumbre en la medición indirecta

Por definición tenemos que:

$$i_c(y) = \sqrt{c_1^2 i_1^2 + c_2^2 i_2^2 + \dots + c_n^2 i_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 i_i^2}$$


¿Cómo obtenemos los valores de los coeficientes de ponderación  $c_i$  en la expresión de la incertidumbre combinada?

- Aproximando la función y mediante una serie de Taylor de primer orden y aplicando diferentes operadores matemáticos se obtiene la siguiente expresión:

$$i_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)} \right)^2 i_i^2} \qquad c_i = \frac{\partial y}{\partial x_i} \Big|_{(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}$$

## Ejemplo de aplicación

### Determinación de la distancia entre centros de agujeros



$$L = m - \frac{D1}{2} - \frac{D2}{2}$$

Utilizando un instrumento de baja precisión se pueden aproximar las dimensiones de m, D1 y D2

Si  $m \approx 135$  mm,  $D1 \approx 27$  mm y  $D2 \approx 47$  mm

## Ejemplo de aplicación

Para medir las cotas  $m$ ,  $D1$  y  $D2$  se utilizan micrómetros de interior cuyas incertidumbres expandidas están dadas por las siguientes expresiones:

Campo 25-50 mm	$l [\mu\text{m}] = \pm(4+L[\text{mm}]/25)$	factor de cobertura 2
Campo 125-150 mm	$l [\mu\text{m}] = \pm(6+L[\text{mm}]/50)$	factor de cobertura 2

Si los resultados de las mediciones son los siguientes:

$m = 136,23 \text{ mm}$	$l_m = \pm 8,7246 \mu\text{m}$	$i_m = \pm 4,3623 \mu\text{m}$
$D1 = 27,34 \text{ mm}$	$l_{D1} = \pm 5,0936 \mu\text{m}$	$i_{D1} = \pm 2,5468 \mu\text{m}$
$D2 = 47,39 \text{ mm}$	$l_{D2} = \pm 5,8956 \mu\text{m}$	$i_{D2} = \pm 2,9478 \mu\text{m}$

La distancia entre centros resulta:

$$L = 98,865 \text{ mm}$$

## Ejemplo de aplicación

La incertidumbre combinada de  $L$  está dada por la siguiente expresión:

$$i_c(L) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial L}{\partial x_i} \Big|_{(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)} \right)^2 i_i^2} = \sqrt{i_m^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 i_{D1}^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 i_{D2}^2}$$

Luego, la incertidumbre combinada de  $L$  resulta:  $i_c(L) = \pm 4,777 \mu\text{m}$

## Observaciones

- La selección del método y los instrumentos de medición para las mediciones indirectas también debe tener en cuenta la Regla de Oro de la Metrología, es decir:


$$I = k \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 i_i^2} \leq 0,1T$$

- Como resultado, los valores de incertidumbre admisibles para cada magnitud de medida directa pueden resultar muy pequeños y difíciles de satisfacer
- La solución está en la revisión del método de medición, reduciendo el número de determinaciones, accesorios y número de instrumentos

## Mediciones por comparación

Las mediciones por comparación son un caso particular de las mediciones indirectas

- El instrumento (comparador) se calibra (posición cero en la escala) con un patrón de referencia de cota nominal  $a$
- A continuación se reemplaza el patrón por la pieza a controlar y se lee en la escala la diferencia de medida (positiva o negativa) entre la cota que se mide y la cota nominal del patrón



## Mediciones por comparación

- Para determinar la medida de la cota se suman la cota nominal de valor  $a$  más el valor leído en la escala del comparador (con su signo), es decir:

$$L = a + c$$

donde  $c$  es el valor leído en la escala del comparador

- Luego, la incertidumbre de medición está dada por:

$$i_c(L) = \sqrt{i_a^2 + i_c^2}$$